

Ibagué, 31 Diciembre del 2016

Ingeniero

ANDRES FABIAN HURATDO BARRERA

Secretario Infraestructura y Hábitat

Gobernación Del Tolima

Asunto: Actividades Realizadas Emergencia sector de san Bernardo-Ibagué

Para el cumplimiento del objeto contractual, se realizaron varias actividades en las vía secundarias del departamento del Tolima, SALADO – SAN BERNARDO, se intervinieron varios puntos críticos en la zona, entre los cuales se encontraron derrumbes, perdidas de banca y afectaciones viales, se abscisò desde el barrio el salado hasta el kilómetro 8.5 vía san Bernardo, en donde se ubica el último punto a intervenir, la visita de la zona se realizó con acompañamiento por parte de líderes de la zona, atendiendo las dificultades presentadas en la vía de acceso para esta comunidad, encontrando 4 derrumbes sobre la vía, el primero ubicado en la abscisa k4+500 mts, siendo este el más crítico, puesto que comprometía parte de la arborización que en el talud se encontraba, para los otros 3 derrumbes se observaba una afectación menor pues no comprometían afectación en los taludes ni en la arborización que sobre los taludes estaba, se determinaron las zonas donde se iba a realizar la disposición final de este material producto de los derrumbes, con previa a probación de los dueños de los predios en donde se iba a depositar este material, posteriormente se identificaron 2 perdidas de banca criticas las cuales comprometían 1/3 de ancho de la vía por lo cual se catalogó como prioridad puesto que si no se interactuaba en estos puntos la comunidad de la flor y san Bernardo quedarían des comunicados con la ciudad de Ibagué, se identificó la solución, siendo esta una ampliación de la vía por el sector izquierdo en el sentido salado- san Bernardo, los demás puntos a intervenir eran mejoramientos viales sobre los 8.5 kms de longitud, identificando 6 puntos críticos donde el paso vehicular presentaba dificultades al momento de circular.



Visita técnica sobre los puntos a intervenir en la vía.



Visita técnica sobre los puntos a intervenir en la vía.

Para la atención de estos puntos sobre la vía, se inició con el acompañamiento de 2 volquetas, una conducida por el señor Jesús Antonio Cárdenas y la otra por el señor óscar torres, la retro-excavadora operada por el señor José LuisMendoza castillo.

Se inician las actividades sobre el primer derrumbe crítico, el material desalojado de este derrumbe es colocado en forma de jarillon para el señor dueño del predio frente a este derrumbe puesto que en este sector, la comunidad lo estaba utilizando como botadero de basuras, siendo así se interviene las 2 perdidas de banca ampliando la vía en las dos perdidas con 1.5 mts por el sector izquierdo en el sentido de salado – san Bernardo, se extendió material y se conformó vía para las dos perdidas de banca, posteriormente se finalizó con el derrumbe número 2 con éxito, el material de este derrumbe fue depositado en las perdidas de banca tratando de recuperar un poco la vía, se continua con el mantenimiento vial en un tramo vial que se encontraba muy deteriorado el cual es mejorado aplicando material del derrumbe número 1, extendido por la volqueta y conformado y compactado por la retro excavadora, se continua con el retiro de derrumbes retirando el material de este y ubicándolo en sectores aprobados por la comunidad, siendo así se culmina con el retiro del ultimo derrumbe ubicado en la vía pavimentada salado-san Bernardo y también depositando el material en zonas determinadas por la comunidad, posteriormente se intervienen los 5 puntos críticos de afectación vial, extendiendo material extraído de la zona por parte de la volqueta y conformado y compactado por parte de la retro- excavadora, siendo así estos 5 puntos viales fueron completados al 100% con gratificación de la comunidad.



Actividades de mejoramiento vial.



Actividades con retro-excavadora.



Actividades realizadas sobre a vía}



Respecto al tema del combustible la retroexcavadora quedo con 24 galones aproximadamente del tanque, la volqueta con número interno 22 quedo aproximadamente con 10 galones de combustible, La volqueta con número interno 22 tiene 20 galones de combustible en el tanque de reserva.

Cordialmente

HUG FERNEY MACHADO BRICEÑO

Supervisor Gobernación del Tolima

Anexo: Registro Fotográfico y Formato de actividades realizadas



MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO



MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO				UNIDAD: M3		112
ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
DE	A					
K0+00	K8+500	22 y 5	6	0	0	VISITA TECNICA JUNTO CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS PUNTOS A INTERVENIR (DERRUMBES, PERDIDAS DE BANCA Y CONFOMACION DE VIA)
K0+00	K6+330	22 y 5	6	7	42	SE INTERVIENEN 2 PERDIDAS DE BANCA, CON AMPLIACION DE LA VIA DE 2 MTEROS PARA CADA UNA, SE EXTIENDE MATERIAL DE LA ZONA Y ES COMPACTADO AL TRAFICO PARA LAS DOS AMPLIACIONES, SE REALIZA MEJORAMIENTO VIAL EN LA ABCISA K6+300 HASTA K6+325 SE EXTIENDE MATERIAL DE LA ZONA Y ES COMPACTADO AL TRAFICO
K7+00	K8+500	22 y 5	10	7	70	SE INTERVIENEN 5 PUNTOS VIALES EN LOS CUALES SE EXTIENDE Y SE COMPACTA AL PESO VEHICULAR SIENDO ESTOS LOS MAS CRITICOS DEL TRAMO LA FLOR - SAN BERNARDO, EN LOS CUALES SE EXTENDIERON 10 VIAJES DE RECEBO SELECCIONADO DEL SECTOR,
					112	

Elaborado Por: ING. Hugo Ferney Machado Briceño

Supervisor Gobernacion Del Tolima



MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS
CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCARIA DEL DEPARTAMENTO



VÍA: SALADO - LA FLOR - SAN BERNARDO

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR				UNIDAD: M2	800
ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
DE	A				
K0+00	K8+500	0	0	0	VISITA TECNICA JUNTO CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS PUNTOS A INTERVENIR (DERRUMBES, PERDIDAS DE BANCA Y CONFOMACION DE VIA)
K4+490	K4+515	25	4,5	113	SE REALIZA CONFORMACION DE VIA PARA LA AMPLIACION HECHA PRODUCTO DE LA PERDIDA DE BANCA # 1 EN ESTE TRAMO
K5+00	K5+015	15	4,5	68	SE REALIZA CONFORMACION DE VIA PARA LA AMPLIACION HECHA PRODUCTO DE LA PERDIDA DE BANCA # 2 EN ESTE TRAMO
K6+300	K6+330	30	4,5	135	SE REALIZA MANTENIMIENTO VIAL, VÍA LA FLOR - SAN BERNARDO, POSTERIOR AL PUENTE DE LA SALIDA DEL SECTOR DE LA FLOR
K7+00	K7+025	25	5	125	SE REALIZA MANTENIMIENTO VIAL, VÍA LA FLOR - SAN BERNARDO
K7+900	K7+920	20	4	80	SE REALIZA MANTENIMIENTO VIAL, VÍA LA FLOR - SAN BERNARDO
K8+100	K8+125	25	5,5	138	SE REALIZA MANTENIMIENTO VIAL, VÍA LA FLOR - SAN BERNARDO
K8+350	K8+370	20	3	60	SE REALIZA MANTENIMIENTO VIAL, VÍA LA FLOR - SAN BERNARDO,
K8+485	K8+500	15	5,5	83	SE REALIZA MANTENIMIENTO VIAL, VÍA LA FLOR - SAN BERNARDO
TOTAL - CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR				800	

Elaborado Por: ING. Hugo Ferney Machado Briceño
Supervisor Gobernación Del Tolima




MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS
CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO



VÍA: SALADO - LA FLOR - SAN BERNARDO

TOTAL - REMOCION DE DERRUMBES EN SITIO				UNIDAD: M3		132
ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
DE	A					
K4+500	K4+515	15	3	2	103,5	los 103,5 m3 removidos fueron ubicados en forma de jarillon frente al derrume por peticion del propietario del predio puesto que este sector lo estaban utilizando como botadero de basuras
k5+010	k5+018	8	1,5	1	13,2	los 13,2 m3 removidos fueron producto para rellenar los dos puntos de perdida de banca
k6+350	k6+355	5	1,5	1	8,775	este cubicaje fue removido a un sitio determinado por la comunidad
k1+270	k1+274	4	1,6	1	6,4	este material fue ubicado en el sitio determinado por la comunidad
REMOZION DE DERRUMBES EN SITIO					131,875	


Elaborado Por: ING. Hugo Ferney Machado Briceño
Supervisor Gobernacion Del Tolima



CONTRATO NUMERO 1467 DE 2016
PLANILLA DIARIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
SEMANA DEL 26 AL 31 MES DICIEMBRE 2016
ZONA IBAGUE - TOLIMA
VIA BARRIO LOS MARTIRES - BARRIO EL URIBE



MAQUINA	No INTERNO	GALONES DE ACPM					TOTAL GALONES	FIRMA DE OPERADOR
		L (26)	M (27)	M (28)	J (29)	V (30)	S (31)	
1 RETROEXCAVADO	34			17.98		27.973		45.953
2 VOLQUETA	22					20		20
3 VOLQUETA	5							0
4								0
5								0
6								0
7								
8								
9				17.98	0	47.973	0	65.953

OBSERVACIONES: LA RETORO-EXCAVADORA AL 30 DE DICIEMBRE QUEDO FULL DE COMBUSTIBLE.

Elaborado Por: ING. Hugo Ferny Machado Briceño
Supervisor Gobernación Del Tolima



CONTRATO NUMERO 1467 DE 2016

PLANILLA DIARIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

SEMANA DEL 19 AL 25 MES DICIEMBRE 2016

ZONA SAN BERNARDO - IBAGUE - TOLIMA



VIA VIA-SALADO - LA FLOR - SAN BERNARDO

MAQUINA	Nº INTERNO	GALONES DE ACPM						TOTAL GALONES	FIRMA DE OPERADOR
		L (19)	M (20)	M (21)	J (22)	V (23)	S (24)		
1 RETROEXCAVADO	34				19,591	15		34,591	
2 VOLOQUETA	22			20		20		40	
3 VOLOQUETA	5			20				20	
4								0	
5								0	
6								0	
7									
8									
9				40	19,591	35	0	94,591	

OBSERVACIONES:

LA VOLOQUETA NUMERO 22 CONSUMIO MAS COMBUSTIBLE POR LO QUE ASISTIO LOS 3 DIAS DE ACTIVIDADES SOBRE LA VIA

Elaborado Por: ING. Hugo Farrey Machado Briceño
Supervisor Gobernacion Del Tolima

ESTACION DE SERVICIO
LA QUINTA
COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES
Y COMBUSTIBLES LA QUINTA LTDA
NIT: 800052287 1
TEL: 2650911 2653320
CALLE 29 No. 5 40
IBAGUE TOLIMA

FECHA 2016/12/28 HORA 15:39:42
NUMERO DE RECIBO: 029817196
PANEL: PCC110

EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
17.980 A.C.P.M \$ 7720

COPIA
TOTAL: \$ 138806

PLACA: MAESGT5

KM: 000
NOMBRE: GOBIERNO DEPARTAM
PUNTOS ACUMULADOS ANTES DE
ESTA VENTA: 0

VENDEDOR:
JAIDER BARRIOS

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO



ventas@lapropiada.com

ESTACION DE SERVICIO
LA QUINTA
COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES
Y COMBUSTIBLES LA QUINTA LTDA
NIT: 800052287 1
TEL: 2650911 2653320
CALLE 29 No. 5 40
IBAGUE TOLIMA

FECHA 2016/12/23 HORA 07:00:50
NUMERO DE RECIBO: 029716429
PANEL: PCC20E

EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 A.C.P.M \$ 7720

COPIA
TOTAL: \$ 154400

PLACA: ODU862

KM: 30907
NOMBRE: GOBIERNO DEPARTAM
PUNTOS ACUMULADOS ANTES DE
ESTA VENTA: 0

VENDEDOR:
MARIO ACOSTA

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO



ventas@lapropiada.com

110523961

ESTACION DE SERVICIO
LA QUINTA
COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES
Y COMBUSTIBLES LA QUINTA LTDA
NIT: 800052287 1
TEL: 2650911 2653320
CALLE 29 No. 5 40
IBAGUE TOLIMA

FECHA 2016/12/30 HORA 08:34:46
NUMERO DE RECIBO: 029850979
PANEL: PCC20E

EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 A.C.P.M \$ 7720

COPIA
TOTAL: \$ 154400

PLACA: ODU862

KM: 30974
NOMBRE: GOBIERNO DEPARTAM
PUNTOS ACUMULADOS ANTES DE
ESTA VENTA: 0

VENDEDOR:
ALEXANDER OVALLE

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO



ventas@lapropiada.com

ESTACION DE SERVICIO
LA QUINTA
COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES
Y COMBUSTIBLES LA QUINTA LTDA
NIT: 800052287 1
TEL: 2650911 2653320
CALLE 29 No. 5 40
IBAGUE TOLIMA

FECHA 2016/12/23 HORA 07:03:26
NUMERO DE RECIBO: 029716557
PANEL: PCC20E

EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
15.000 A.C.P.M \$ 7720

COPIA
TOTAL: \$ 115800

PLACA: MAESGT5

KM: 0
NOMBRE: GOBIERNO DEPARTAM
PUNTOS ACUMULADOS ANTES DE
ESTA VENTA: 0

VENDEDOR:
MARIO ACOSTA

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO



ventas@lapropiada.com

ESTACION DE SERVICIO
LA QUINTA
COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES
Y COMBUSTIBLES LA QUINTA LTDA
NIT: 800052287 1
TEL: 2650911 2653320
CALLE 29
IBAGUE TOLIMA

FECHA 2016/12/30 HORA 08:35:03
NUMERO DE RECIBO: 029850914
PANEL: PCC20E

EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
27.973 A.C.P.M \$ 7720

COPIA
TOTAL: \$ 215952

PLACA: MAESGT5

KM: 0
NOMBRE: GOBIERNO DEPARTAM
PUNTOS ACUMULADOS ANTES DE
ESTA VENTA: 0

VENDEDOR:
ALEXANDER OVALLE

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO



ventas@lapropiada.com

ESTACION DE SERVICIO
LA QUINTA
COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES
Y COMBUSTIBLES LA QUINTA LTDA
NIT: 800052287 1
TEL: 2650911 2653320
CALLE 29 No. 5 40
IBAGUE TOLIMA

FECHA 2016/12/22 HORA 07:03:30
NUMERO DE RECIBO: 029693437
PANEL: PCC20E

EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
19.591 A.C.P.M \$ 7720

COPIA
TOTAL: \$ 151243

PLACA: MAESGT5

KM: 20024
NOMBRE: GOBIERNO DEPARTAM
PUNTOS ACUMULADOS ANTES DE
ESTA VENTA: 0

VENDEDOR:
WILLIAM MENEZ

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO



ventas@lapropiada.com

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DURAN

Regimen Comun

8090051117

ESTACION DE SERVICIO SAN MARINO

Calle 83 Nro.8 -117

2678005

IBAGUE

Tiquete No: 1177942

Fecha: 21/12/2016 Hora: 14:20:01
Turno: 2 Isla: 3
Cara : 5 Manguera: 11
Vendedor : MAIRA YESENIA FERNANDEZ AREVA
LO

COPIA

Vendido a: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TO
LIMA

Codigo(Contrato) : 0040001722

Codigo Centro costos :1690

Nombre Centro costos OC 11917

Placa : OTI695

Serial : 42000001DDF29401

Kilometraje: 83316

Producto: BIOACEM B10

Cantidad: 20.000UGL

PVP: 7,570

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

CREDITO CON CUPO : 151,400.00

Valor Venta: 151,400.00

Total: 151,400.00

Firma _____
Identificacion _____

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DURAN

Regimen Comun

8090051117

ESTACION DE SERVICIO SAN MARINO

Calle 83 Nro.8 -117

2678005

IBAGUE

Tiquete No: 1177940

Fecha: 21/12/2016 Hora: 14:17:48
Turno: 2 Isla: 3
Cara : 6 Manguera: 13
Vendedor : MAIRA YESENIA FERNANDEZ AREVA
LO

COPIA

Vendido a: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TO
LIMA

Codigo(Contrato) : 0040001722

Codigo Centro costos :1690

Nombre Centro costos OC 11917

Placa : DDUS62

Serial : 7A0000012D9D9501

Kilometraje: 30802

Producto: BIOACEM B10

Cantidad: 20.000UGL

PVP: 7,570

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA



CREDITO CON CUPO : 151,400.00

Valor Venta: 151,400.00



Total: 151,400.00

Firma _____
Identificacion _____

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRITICOS DE LA
RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO
REGISTRO FOTOGRAFICO**



**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRITICOS DE LA
RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO
REGISTRO FOTOGRAFICO**




**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRITICOS DE LA
RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO
REGISTRO FOTOGRAFICO**



Elaborado Por: ING. Hugo Ferney Machado Briceño
Supervisor Gobernación Del Tolima

**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRITICOS DE LA
RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO
REGISTRO FOTOGRAFICO**



**MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS CRITICOS DE LA
RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO
REGISTRO FOTOGRAFICO**



Elaborado Por: ING. Hugo Ferney Machado Briceño
Supervisor Gobernación Del Tolima