



FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LAS ZONAS WIFI
 CONTRATO N° 1357 DE 2017

| | |
|-------------------|-----------------|
| Fecha: | 26 FEBRERO 2018 |
| Zona WiFi: | |
| Municipio: | VILLAHERRMOSA |
| Vereda: | YARUMAL |
| Contratista: | |
| Canal Contratado: | 5Mb |
| Canal Instalado: | 5Mb |

FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA:

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA |
|-----------------------|-------------|-------------|
| EDTEL MUÑOZ HERNANDEZ | CONTRATISTA | S.P.T |
| | | |
| | | |
| | | |

1. CRITERIOS DE INSTALACIÓN

| CRITERIO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------|--------|---------------|
| Servicio De Internet | OK | LENTO |
| Reusó 1:1 | OK | |
| Ancho de banda 5 Mbps | OK | |
| Equipos Para Conexión de WiFi | OK | |

Soluciones que transforman



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

| | | |
|---|----|--|
| Alimentación de los equipos con paneles solares con autonomía mínima de 12 horas | OK | |
| Alcance de Conexión a 200 metros | OK | |
| Señalización de Zona WiFi | NO | |
| Portal Cautivo | OK | |
| Gestión Unificada de Amenazas | | |
| Obras Civiles | OK | |
| Condiciones Eléctricas Ambientales | OK | |
| Instalación de antenas, estas deben ubicarse en lugares que no permitan la manipulación por parte de personal ajeno al Contratista. | OK | |
| El equipo final, disponible para la prestación del servicio de conectividad, debe tener características adicionales de Access Point (WiFi) y switch Ethernet 10/100/1000 de 4 puertos o superior. | OK | |

2. PRUEBAS DE NAVEGACIÓN

| PÁGINA WEB | ESTADO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--------|---------------|
| www.mineduacion.gov.co | OK | LENTO |
| www.sedtlima.gov.co | OK | LENTO |
| www.colombiaaprende.edu.co | OK | LENTO |
| www.youtube.com | NO | RESTRENGIDO |
| www.facebook.com | OK | LENTO |
| www.tolima.gov.co | OK | LENTO |
| www.icfes.gov.co | OK | LENTO |
| www.superate.edu.co | OK | LENTO |

3. PING SOSTENIDO

Soluciones que transforman

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8°
www.sedtlima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1802 y 1803 Código Postal 730001
 Ibagué - Tolima - Colombia



GOBERNACION
DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Secretaría de Planeación y TIC
Dirección TIC



Soluciones
que transforman

Resultado prueba PING sostenido durante 1 minuto desde una sola maquina con un paquete de 32 Bytes a la siguiente dirección: www.tolima.gov.co (se adjunta pantallazo con el resultado obtenido)

| | | | | | |
|-------------------|-----|--------------------|------|-------------------|-----|
| Paquetes Enviados | 563 | Paquetes Recibidos | 563 | Paquetes Perdidos | 0 |
| Tiempo Mínimo | 206 | Tiempo Máximo | 1451 | Tiempo Medio | 685 |

Resultado prueba PING sostenido durante 1 minuto desde una sola maquina con un paquete de 32 Bytes a la siguiente dirección: 8.8.8.8 (se adjunta pantallazo con el resultado obtenido)

| | | | | | |
|-------------------|----|--------------------|-----|-------------------|-----|
| Paquetes Enviados | 3 | Paquetes Recibidos | 3 | Paquetes Perdidos | 0 |
| Tiempo Mínimo | 80 | Tiempo Máximo | 227 | Tiempo Medio | 129 |

4. PRUEBAS DE TEST DE VELOCIDAD

| PORTAL | DOWNLOAD | UPLOAD | LATENCIA |
|--|----------|-----------|----------|
| www.speedtest.com | 2.75mbps | 1,81mbps. | 105 ms. |
| | ? | | |
| http://medicion.une.net.co | 2.6 | 0.3 | 70. |
| www.etb.com.co/medidor | 2.1 | 1.5 | 148. |
| speedtest2.emcali.net.co | — | — | — |

5. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

| NIVELES DE SERVICIO | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|--------|---------------|
| Disponibilidad del Servicio | OK | Lento |
| Latencia | OK | |
| Velocidad de Transferencia | OK | |
| Perdida de Paquetes (No vigente pero necesario) | | |

Soluciones que transforman

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8°
www.sedtolina.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1802 y 1803 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia



GOBERNACION DEL TOLIMA



Soluciones
que transforman

| | | |
|----------------------------|----|--|
| Efectividad de Instalación | OK | |
| CUMPLE INSTALACIÓN | OK | |
| CUMPLE SERVICIO | OK | |

6. OBSERVACIONES

| OBSERVACIONES |
|--|
| <p>1. EN EL MOMENTO DE REALIZAR LAS PRUEBAS, SE PRESENTO UN DAÑO EN LA ANTENA PRINCIPAL. SE SOLUCIONO EL PROBLEMA, PERO EL INTERNET QUEDA FUNCIONANDO DE FORMA MUY LENTA EL SERVICIO.</p> <p>2. FALTA LLEVAR EL AVISO PARA EMPOTRARLO.</p> |

Funcionarios que Realizan la Visita por parte de la Gobernación :

RODOLFO MUÑOZ HERNANDEZ Firma

_____ Firma _____

_____ Firma _____

_____ Firma _____

Soluciones que transforman



GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Secretaría de Planeación y TIC
Dirección TIC



Soluciones
que transforman

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LAS ZONAS WIFI
CONTRATO N° 1357 DE 2017

Funcionarios que Realizan la Visita por parte de CONSORCIO TOLIMANET :

Yerson Gomez

Firma

Firma

Firma

CONTACTO: Irley Gil Cifuentes

CELULAR : 313 847 3384

CARGO : Docente "Institucion Educativa paroma"

Firma:

Soluciones que transforman

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8°

www.sedtolina.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1802 y 1803 Código Postal 730001

Ibagué - Tolima - Colombia