



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ALMACEN



GP1MP23 MODERNIZACION INSTITUCIONAL PARA UNA MEJOR GESTION PUBLICA
OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA

DIRECCION DE PRESUPUESTO SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

Al realizar la inspección a las instalaciones de presupuesto se evidencio que el espacio de trabajo era muy pequeño para desempeñar sus actividades cotidianas, por lo tanto se realizo la adecuación de oficinas ampliando el espacio de trabajo para mayor comodidad cambiando el tipo de estructura divisoria por una de menor peso y mejores acabados usando drywall reduciendo 200 Kg de la carga muerta con la que contaba el edificio.



SECRETARIA DE LA MUJER GOBERNACION DEL TOLIMA

Estas instalaciones contaban con un espacio de trabajo muy grande pero mal distribuido por lo tanto se decidió hacer una nueva distribución de puestos de trabajo retirando la estructura metálica para ganar espacio de trabajo, aumentar puestos de trabajo y minimizar el peso muerto de la edificación dentro del mismo espacio inicial, se minimizaron 300kg del peso muerto del edificio




SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Esta secretaria necesitaba un espacio para un salón de juntas, el cual se le destinó dentro del 5to piso dicho lugar, se realizó una división de drywall, se aprovechó un espacio que no se encontraba en uso.



DEPENDENCIA SISTEMAS DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA

Sistemas no contaba con un espacio de trabajo, por lo tanto, se ubicaron dentro del piso quinto destinando un espacio para que ellos puedan desarrollar sus actividades, aprovechando todo espacio con el que cuenta la edificación.



ILUMINARIAS ASAMBLEA

Se realizó inspección ocular a la entrada de la Asamblea Departamental del Tolima la cual todas sus iluminarias ya habían cumplido con su tiempo de vida, por lo tanto, se intervino realizando el cambio de todas las iluminarias externas, para seguridad de los usuarios, seguridad del edificio.



ACONDICIONAMIENTO BODEGA ALMACEN

Para facilidad del equipo de mantenimiento se realizó la instalación de bodega de mantenimiento dentro de la bodega de almacén en el sótano, esto con el fin de tener un espacio seguro para el almacenamiento de material destinado al mantenimiento de la Gobernación del Tolima



IMPERMEABILIZACION PLACA PISO 11

Se realizo la remoción e instalación de impermeabilizante a la placa que se encuentra por encima del despacho del Gobernador del Tolima, esta acción se realizo para remediar las múltiples filtraciones que se encontraban entre la placa que generaban humedades en el piso 10.



SANDRA PATRICIA ACEVEDO LEIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA (E)