

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN OCTUBRE DEL 2019

### **META DE PRODUCTO E4P10MP11: 10 OBRAS Y/O ACCIONES PROSPECTIVAS Y CORRECTIVAS DE MITIGACIÓN DE EFECTOS POR AMENAZAS DEL TOLIMA:**

Actividad No.1 Se realizó seguimiento al cumplimiento de la construcción de muros de gavión en el municipio de Ortega, en la vereda mi chorrito.



**Registro fotográfico de muro de gavión construido en la vereda Mi chorrito.**





**Registro fotográfico de muro de gavión construido en la vereda Mi chorrito.**

III I I ACTA DE ENTREGA AYUDAS HUMANITARIAS N° 064 - A

Recibe: CARLOS EFREY GIRON

Municipio: ORTEGA Fecha: 02/10/2017


Evento: Obra de mitigación acueducto mi Chorrillo -- Vereda Vergel


Soportes: Solicitud de ayuda

| Cantidad en<br>letras | Cantidad en<br>números | Descripción elementos | Procedencia |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Doce                  | 12                     | MALLAS PARA GAVION    | GOBERNACION |

Observaciones:

III I I

Quien recibe: 


Quien entrega por el Departamento: 

Nombre: Carlos Efrey Giron T. Autoriza: ALONSO PARRA ARISTIZABAL

Cedula: 933868141643- Secretario del Ambiente y Gestión del Riesgo

Cargo: p.c.c. en l.

Celular: 3118494811.

  
Mariana H.

Acta n°064-A donde se entregan doce mallas de gavión para el acueducto mi chorrillo.