	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	**Pág. 1 de 4**
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	**26**	**de**	**Septiembre**	**de**	**2024**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO	X	**CONVENIO**	
CONTRATO NÚMERO:	2100	**De**	02/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EN ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS VIALES EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".			
SUPERVISOR:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	CONSORCIO DIGASVIAS 2024 R.L Diego Fernando Bohórquez Téllez		
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 4.362.196.000,00). IVA INCLUIDO		
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION,		
Fecha de Legalización:	09 DE JULIO DE 2024		
Acta de Inicio:	09 DE JULIO DE 2024		
Fecha de Terminación Actual:	04 DE ENERO DE 2025		

A. **ESTADO A LA FECHA:** *EL PROCESO A LA FECHA DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA EN EJECUCION.*

B. **RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL:**

1. La fecha de inicio del convenio fue el día 09 de julio del 2024 y se encuentra en ejecución.

2. Según la Clausula 09 del contrato 2100 del 02 de Julio de 2024, se asigna la supervisión del contrato 2100 de 2024 al Ingeniero Julio Cesar Gallo Ortiz, Director de Infraestructura de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Con corte al 31 de Julio de 2024 se ha realizado la siguiente intervención en vías a cargo del Departamento y a cargo del municipio.

:

- ✓ Se realizo un total de 10,7 Km de mantenimiento y/o mejoramiento de vías a cargo del Departamento.
- ✓ Se realizo un total de 80,55 Km de mantenimiento y/o mejoramiento de vías a cargo del Municipio.

LOCALIZ.	PUNTO DE INTERVENCION	EQUIPO	TIPO DE INTERVENCIÓN	HORAS	Fechas	Km via intervenida
ALVARADO	Veredas: Los Guayabos, La Chapa.	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.	190	20 de Mayo al 13 de Junio de 2024	5,5
ALVARADO	VIA ALVARADO	Retro excavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.	180	Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27	20
	Veredas: Los Guayabos-La Chapa.	CASE 580 SUPER N	550			
	1,5 km					
ALVARADO	VIA ALVARADO	Motoniveladora (1)	Conformación de vía.		Julio 22-27	
	Veredas: Los Guayabos-La Chapa.		600	60		
	20,0 km	CATERPILLAR 120 G				
ORTEGA	Veredas: Palomar, Samaria, Mesones, Delicias y San Pablo.	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.	200		5
IBAGUE	VIA IBAGUE-COMBEIMA	Retroexcavadora de Orugas (1)	Remoción de derrumbe.		Julio 09-14	1
	1,0 km.	KOBELCO SK 210-LC	Dragado en el Rio	170	Julio 15-20 Julio 22-27	
			3000			

IBAGUE	VIA IBAGUE	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos	120	Julio 15-20 Julio 22-27	5,5
	Sector Ambala parte alta. Veredas: Casa de banco-La arabia-Sector ambalá parte alta-Chembe-Los pinos.	CATERPILLAR 420 D	480			
	5,5 km.					
ROVIRA	VIA ROVIRA	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27	1,6
	Vereda: Real vía Calabozo		510	170		
	1,6 km	CASE 580 SUPER L				
ROVIRA	RIO MANSO	Bulldozer (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 15-20 Julio 22-27	1,6
	Veredas: Puente tuamo-Rio manso	CATERPILLAR D4E 28X	485	120		
	1,6 km					
HERVEO	VIA HERVEO	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	1,8
	Veredas: La Cristalina-Delgaditas-El puente	NEW HOLLAND 555 E	515	210		
	1,8 km					
NATAGAIMA	VIA NATAGAIMA	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	1,6
	Veredas: Altamira-Monte frío.	CATERPILLAR 420E	510			
	1,6 km			180		
VENADILLO	VIA VENADILLO	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	2,5
	Veredas: Pto boy - Vía Betulia - San Antonio - Palmar – Malavar	CASE 580 SUPER L	550			
	2,5 km			190		

HONDA	VIA HONDA	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	1,8
	Veredas: Santa Helena-Caimital	JHON DEERE 410 J	535			
	1,8 km			190		
DOLORES	VIA DOLORES	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	2,15
	Japón-Potrerillos-Las Cuevas	CATERPILLAR 416 B	600			
	2,15 km			170		
COELLO	VIA COELLO	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	1,8
	Casco Urbano-Vías cercanas	CASE 580 L	580			
	1,8 km			200		
ANZOATEGUI	VIA ANZOATEGUI	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	3
	Veredas: San Antonio, China alta	CASE 580	680	170		
	3,0 km					
GUAMO	VIA GUAMO	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	1,2
	Vereda Chontaduro	CASE 580 - 2022	515			
	1,2 km			200		
FALAN	VIA FALAN	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-	4,5

	Veredas: Alto de osos, Santa Rosa, Paraíso, Mangos, Topacio, Llano, Claras, Tres esquinas	CASE 580 N	750	200	20 Julio 22-27 Julio 29-31	
	4,5 km					
SAN LUIS	VIA SAN LUIS	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14 Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	3,2
	Veredas: Tomogo, El puño y la Cabuya, Santa Isabel, Santa Lucia	CASE 580	655	200		
	3,2 km					
CHAPARRAL	VIA CHAPARRAL-SAN ANTONIO	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 09-14	1,5
	1,5 km	CASE 580 SUPER M	500	40		
ORTEGA	VIA ORTEGA	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	2,8
	Veredas: Palomar - Samaria - Mesones - Delicias - San Pablo	CATERPILLAR 420D	545	150		
	2,8 km					
ALPUJARRA	VIA ALPUJARRA	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos, cargue de recebo.		Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	3,2
	Veredas: Los Ameses, Guasimal-Potrerito-Arado-Delicias-Vía San Luis, barrio plazuela	CASE 580 NT		120		
	3,2 km		700			
PRADO	VIA VILLAESPERANZA-MONTOSO	Motoniveladora (1)	Conformación de vía.		Julio 15-20 Julio 22-	20

	Veredas: Agua Negra, Villa esperanza-Parte Alto Torres	CATERPILLAR 120 G		150	27 Julio 29-31	
	20 km		515			
PRADO	VIA VILLAESPERANZA-MONTOSO	Retroexcavadora de Llantas (1)	Remoción de deslizamientos		Julio 15-20 Julio 22-27 Julio 29-31	
	Veredas: Agua Negra, Villa esperanza-Parte Alto Torres	CASE 580 N		150		
	20 km		515			

MANTENIMIENTO A VIAS SGUNDO ORDEN A CARGO DEL DPTO (KM)	**1,5**
MANTENIMIENTO A VIAS TERCER ORDEN A CARGO DEL DPTO (KM)	**9,2**
MANTENIMIENTO A VIAS A CARGO DEL MPIO (KM)	**80,55**
MATERIAL REMOVIDO (M3)	**14290**
Total Mantenimiento Maquinaria A Cargo Gobernacion del Tolima (KM)	**91,25**

C. **PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:**

PORCENTAJE DE EJECUCION A CORTE 31/07/2024	**40 %**

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas en la ejecución del Contrato Nº 2100 de 2024.

JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Supervisor del Convenio
Director de infraestructura-SIH

Sebastia Ortiz P.

JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA
Apoyo a la Supervisión